

Original

Supervisor: 17254 OLIVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00046604
Originador: 202 MineOT fecha creacion: 02/05/2016
OT fecha/hora impresion: 06/05/2016
9:06:42

Detalles del Equipo

Equipo:	EX035 EC460BLC Volvo	Descripcion:	EXCAVATORS
Serie:	VCEC460BC00017995	Frete de Trabajo:	
Horometro:	8,994.30	Fecha/Hr. Requerida:	07/05/2016 00
Tipo de OT:	PM proposa JDE	Prioridad:	Normal



Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	EC460-MAINTENANCE 250 HRS-PM1	Grupo:		Teller:	
Sistema:		Tecnico:		Capataz:	OLIVER TRUJILLO JIMENO
Backlog:				Realizado (SI/NO)	

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:	mantenimiento		
Trabajo Realizado:	se procede al mantenimiento de la bomba de aceite del motor y de la bomba de aceite de la bomba de aceite, al de aire.		
Observaciones:	OPERATIVA.		
HOROMETRO:	9133		
INICIO (fecha/hora)	15-5-16 7:35	FINAL (fecha/hora)	15-5-16 9:55

FIRMA		
NOMBRE	Horis Cuenca	Oliver Trujillo Jimeno
	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	SUPERVISOR